



Утверждаю  
Директор МАОУ лицей №51  
Н.А. Богданова  
«01» сентября 2018 года

Паспорт  
доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
N 58

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МАОУ лицей №51  
1.2. Адрес объекта 634041, г. Томск, ул. Карташова, 47  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1458,7 кв. м  
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 10133 кв. м:  
1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта 2016 г.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г., капитального нет.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная лицей №51 г. Томска (МАОУ лицей №51 г. Томска)  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 634041, г. Томск, ул. Карташова, 47  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление .  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования администрации Города Томска  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 634050, г. Томск, ул. Шевченко 41 а

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование

2.2 Виды оказываемых услуг Образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте .

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети .

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - инвалидов нет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 715 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

остановка транспорта: пр. Кирова  
маршруты трамваев № 1, 2, 4; маршрутные автобусы № 29, 27, 26, 10, 31, 36, 37, 2, 4, 12, 11,

маршрут троллейбуса № 4; 7,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 - 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

нет – нерегулируемый пешеходный переход; регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

- нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (со стороны улицы Карташовой перепад высот 0,0-

0.5 метра, а со стороны улицы Кирова и проспекта Комсомольского перепад высот к

территории составляет 1.5-2.0 метра)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания \*

NN пп/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

NN пп \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У) ДУ (К,О,С,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ(С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ (К,С,Г) ДЧ-И (О,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

NN пп \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Помощь ассистента

2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Помощь ассистента
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Помощь ассистента
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Помощь ассистента
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Помощь ассистента
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Помощь ассистента
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР Помощь ассистента
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Помощь ассистента

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017-2025 годы в рамках исполнения Плана МАОУ лицей №51

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (К,О,С,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается -

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

<http://zhit-vmeste.ru/>, <http://school-51.tomsk.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "01" сентября 2018г.,

2. Акта обследования объекта: N акта \_\_\_\_\_ от "01" сентября 2018г.,

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

## Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры) к Паспорту доступности ОСИ  
 N 58



## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МАОУ лицей №511.2. Адрес объекта 634041, г. Томск, ул. Карташова, 47 .

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1458,7 кв. м.- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. м.1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта 2016 г.1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г., капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная лицей №51 г. Томска (МАОУ лицей №51 г. Томска)1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 634041, г. Томск, ул. Карташова, 471.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования администрации Города Томска1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 634050, г. Томск, ул. Шевченко 41 а

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Образование2.2 Виды оказываемых услуг Образовательные услуги2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте .2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети .2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - инвалидов нет.2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 715 человек .2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

остановка транспорта: пр. Кирова

маршруты трамваев № 1, 2, 4; маршрутные автобусы № 29, 27, 26, 10, 31, 36, 37, 2, 4, 12, 11, маршрут троллейбуса № 4; 7,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 - 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет- нерегулируемый пешеходный переход; регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет-нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (со стороны улицы Карташовой перепад высот 0,0-0,5 метра, а со стороны улицы Кирова и проспекта Комсомольского перепад высот к территории составляет 1,5-2,0 метра)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( нет )

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Помощь ассистента
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Помощь ассистента
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Помощь ассистента
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Помощь ассистента
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Помощь ассистента
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Помощь ассистента
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР Помощь ассистента
		Текущий ремонт

§8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР Помощь ассистента
-----	--------------------	---

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано \_\_\_\_\_

Директор МАОУ лицей №51 Богданова Н.А. 46-85-77  
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Утверждаю  
Директор МАОУ лицей №51  
Н.А. Богданова  
«01» сентября 2018 года



Акт

обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ

№ 58

Томская область, г. Томск " 30 " октября 20 15 г.  
Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МАОУ лицей №51 г. Томска

1.2. Адрес объекта 634041, г. Томск, ул. Карташова, 47 .

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1458,7 кв. м

- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв. м

1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта 2016 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г., капитального нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная лицей №51 г. Томска (МАОУ лицей №51 г.Томска)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 634041, г. Томск, ул. Карташова, 47 .

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Образовательные услуги

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

остановка транспорта: пр. Кирова  
маршруты трамваев № 1, 2, 4; маршрутные автобусы № 29, 27, 26, 10, 31, 36, 37, 2, 4, 12, 11,  
маршрут троллейбуса № 4; 7,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 - 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет нерегулируемый пешеходный переход; регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (со стороны улицы Карташовой перепад высот 0,0-0,5 метра, а со стороны улицы Кирова и проспекта Комсомольского перепад высот к территории составляет 1,5-2,0 метра)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( нет )

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
		Б
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У) ДУ (К,О,С,Г)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ(С)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ (К,С,Г) ДЧ-И (О,У)

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП Помощь ассистента
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Помощь ассистента
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП Помощь ассистента
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП Помощь ассистента
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП Помощь ассистента
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП Помощь ассистента
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП Помощь ассистента
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП Помощь ассистента



\*указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017-2025 годы в рамках исполнения Плана МАОУ лицей №51

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (К,О,С,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ <http://zhit-vmeste.ru/>, <http://school-51.tomsk.ru> (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 7 л.

2. Входа (входов) в здание на 2 л.

3. Путей движения в здании на 9 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 23 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы Заведующая хозяйством Ворошилина А.П.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

§ Учитель биологии Васильева С.А. ВВ  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заместитель директора по ВР Шведко Е.В. Ш  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол N \_\_\_)  
Комиссией  
(название). \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



I. Результаты обследования  
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
МАОУ лицей №51 г. Томск, г. Томск, ул. Карташова, 47

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			Отсутствие оборудования доступными элементами информации об объекте с учетом потребностей инвалидов и МГН	все	Оборудование доступными элементами информации об объекте с учетом потребностей инвалидов и МГН	ТР Индивидуальные решения с тср Помощь ассистента
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН	все	Оборудование средствами информационной поддержки.	ТР Помощь ассистента
1.3	Лестница (наружная)	Нет			нет	-	---	---
1.4	Пандус (наружный)	Нет			нет	-	---	---
1.5	Автостоянка и парковка	Есть			Отсутствие автостоянки и парковки для инвалидов и МГН	-	Отсутствие у лица возможности для размещения парковки для инвалидов и МГН	-
	Общие требования к зоне	-			Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН	---	Оборудование средствами информационной поддержки.	ТР Индивидуальные решения с тср Помощь ассистента

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
<u>МАОУ лицей №51</u> (прилегающая территория)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)			Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Помощь ассистента

I. Результаты обследования

2. Входа (входов) в здание

МАОУ лицей №51 г. Томска, г. Томск, ул. Карташова, 47 .

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			Отсутствие контрастной маркировки ступеней	Все	Нанесение контрастной маркировки	ТР Помощь ассистента
2.2	Пандус (наружный)	Есть			нет	Все	----	----
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть			нет	все	----	----
2.4	Дверь (входная)	Есть			Крепление двери: не обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.	все	Монтаж задерживающего устройства	ТР Помощь ассистента
2.5	Тамбур	Есть			нет	-	----	----
	Общие требования к зоне	-			Крепление двери не обеспечивает задержку закрывания Отсутствие информационных средств в соответствии с потребностями инвалидов и МГН	все	Оборудование информационными средствами	ТР Помощь ассистента

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
<u>МАОУ лицей №51</u> г.Томска (вход в здание)	ДЧ-И (К; О; С; Г; У)	2-3	7-10	Текущий ремонт Помощь ассистента

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАОУ лицей №51 г. Томска. г. Томск, ул. Каргашова, 47 .

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			Отсутствие специализированных средств информации адаптированных для инвалидов.	все	Оборудование средствами информации	ТР Индивидуальные решения с ТСП  Помощь ассистента
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть			Отсутствие контрастной маркировки ступеней. Отсутствие рельефных обозначений этажей	все	Нанесение контрастной маркировки и рельефных обозначений. Приобретение средств технической реабилитации	ТР Индивидуальные решения с ТСП  Помощь ассистента
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			-	--	Технические решения невозможны	--
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			-	--	Технические решения невозможны	--
3.5	Дверь	Есть			Отсутствие информирующих обозначений в соответствии с потребностями инвалидов и МГН	--	Оборудование информирующим и обозначениями	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			-	--	----	--
	Общие требования к зоне	-			Отсутствие специализированных средств информации	--	Оборудование средствами информации	ТР Индивидуальные решения с ТСП

4.								Помощь ассистента
----	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
<u>МАОУ лицей №51</u> г.Томска (путь движения внутри здания)	ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)			ТР Индивидуальные решения с ТСР  Помощь ассистента

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МАОУ лицей №51 г. Томска, г. Томск, ул. Каргашова, 47 .

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть			Отсутствие информирующих обозначений с учетом потребностей инвалидов и МГН	Все	Оснащение информирующим и обозначениями, средствами технической реабилитации.	ТР Индивидуальные решения с ТСП Помощь ассистента
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть			Отсутствие мест оборудованных для МГН и инвалидов	Все	Индивидуальные решения с ТСП	Индивидуальные решения с ТСП Помощь ассистента
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Есть			Отсутствие зоны для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) – не менее 1,4 м в диаметре	Все	Индивидуальные решения с ТСП	Индивидуальные решения с ТСП Помощь ассистента
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет			-	Все	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет			-	Все	-	-
	Общие требования к зоне	-			Отсутствие информирующих обозначений с учетом потребностей инвалидов и МГН	Все	-	ТР Индивидуальные решения с ТСП Помощь ассистента

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

МАОУ лицей №51 г.Томска (целевое посещение объекта)	ДЧ-И (У) ДУ (К,О,С,Г)		ТР Индивидуальное решение с ТСП Помощь ассистента
---	--------------------------	--	--

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



I. Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
МАОУ лицей №51 г.Томска (место приложения труда)				

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
-				

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования  
5. Санитарно-гигиенических помещений  
МАОУ лицей №51 г. Томска, г. Томск, ул. Каргашова, 47 .

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			Отсутствие оборудования - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - аварийное освещение. Отсутствие информационных обозначений в соответствии с потребностями МГН и инвалидов	все	Оборудование - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - аварийное освещение. Оборудование специальными средствами информации	ТР Индивидуальное решение с ТСП,
5.2	Душевая/ванная комната	Нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть			Отсутствие индивидуальных шкафов в гардеробной. Отсутствие достаточного пространства для маневра для категории К	К, О, С	Индивидуальное решение с ТСП	Индивидуальное решение с ТСП, помощь ассистента
	Общие требования к зоне	-			Санузел не полностью соответствует требованиям доступности	-	Адаптация санузла с учетом потребностей инвалидов и МГН Оборудование информационными обозначениями	ТР Индивидуальное решение с ТСП Помощь ассистента

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта
		N на плане	N фото	

зоны				обследования ОСИ
МАОУ лицей №51 г.Томска (сан.- технич. помещения)	ДЧ-И (Г, У, К,О) ДУ(С)			ТР Индивидуальное решение с ТСП Помощь ассистента

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования  
6. Системы информации на объекте  
МАОУ лицей №51 г. Томска, г. Томск, ул. Каргашова, 47 .

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	Отсутствие визуальной информации, размещенной на контрастном фоне крупным шрифтом, Отсутствие контрастно маркировки лестниц, препятствий и т.д.	С, У	Оборудование визуальными средствами информации на контрастном фоне крупным шрифтом, нанесение контрастной маркировки.	ТР Помощь ассистента
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствие специализированных акустических информационных средств	Г	Оборудование специализированными акустическими информационными средствами	ТР, Индивидуальные решения с ТСР Помощь ассистента
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствие тактильных средств	С	Оборудование тактильными средствами	ТР Помощь ассистента
	Общие требования к зоне	-	-	-	Отсутствие специализированных средств информации	все	Оборудование специализированными средствами информации	ТР, Индивидуальные решения с ТСР Помощь ассистента

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
МАОУ лицей №51 г.Томска (системы информации)	ДУ (К,О,С,Г,У)	-	-	ТР, Индивидуальные решения с ТСР Помощь ассистента

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

5  
\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания